

**ANALISA PEMETAAN SUHU MATERIAL PADA
GARDU DISTRIBUSI PT. PLN (PERSERO) AREA
MARUNDA PADA PENYULANG TIUP**



EKO PRASETYO

5115096960

Skripsi Ini Di Tulis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Dalam
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan.

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
2014

HALAMAN PENGESAHAN

NAMA DOSEN**TANDA TANGAN****TANGGAL**

Massus Subekti, S.Pd., M.T.

(Dosen Pembimbing I)

Drs. Irzan Zakir, M.Pd

(Dosen Pembimbing II)

PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

NAMA DOSEN**TANDA TANGAN****TANGGAL**

Drs. Wisnu Djatmiko , M. T.

(Ketua Penguji)

Drs. Readysal Monantun, M. M.

(Dosen Penguji)

Aris Sunawar, S.Pd., M.T

(Dosen Penguji Ahli)

Tanggal Lulus :

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis skripsi saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana, baik di Universitas Negeri Jakarta maupun di perguruan tinggi lain
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri dengan arahan dosen pembimbing
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Negeri Jakarta.

Jakarta, 7 Agustus Juli 2014

Yang membuat pernyataan

Eko Prasetyo

5115096960

ABSTRAK

EKO PRASETYO, ANALISA PEMETAAN SUHU MATERIAL PADA GARDU DISTRIBUSI PT. PLN (Persero) AREA MARUNDA PADA PENYULANG TIUP. PembimbingMassus Subekti, S.Pd. dan Drs. Irzan Zakir, M.Pd.

Penelitian ini bertujuan untuk mengurangi gangguan kelistrikan yang terjadi karena kerusakan material gardu akibat tingkat suhu yang tinggi serta mendapatkan data pemetaan suhu material pada sistem distribusi tenaga listrik di PT. PLN (Persero)Area Marunda pada bulan Maret - April 2014.

Penelitian dilakukan dengan metode observasi lapangan diawalidengan pengumpulan data-data serta teori-teori yang berhubungan dengan penelitian selanjutnya dilakukan pengukuran suhu material ke 9 gardu distribusi yang terdapat pada penyulang Tiup. Pengukuran dilakukan pada beberapa titik material gardu distribusi yaitu pada *bushing* transformator primer (U, V, W), *bushing* transformator sekunder (R, S, T dan N) serta PHB-TR (R, S dan T) dan pemetaan suhu dilakukan dengan cara membandingkan suhu material dengan suhu standar lapangan untuk untuk mendapatkan hasil presentase suhu material yang akan di masukan ke dalam perhitungan metode *rating scale*.

Setelah dilakukan pengukuran suhu material pada gardu distribusi di PT. PLN (Persero) Area Marunda pada penyulang Tiup, yang memiliki tingkat suhu material gardu distribusi tinggi yang menyebabkan sering terjadinya gangguan kelistrikan. Gardu CK 77 yang memiliki tingkat rata-rata suhu tertinggi di beberapa titik material *Bushing* transformator primer 83,36°C (Kurang Baik), *Bushing* transformator sekunder mencapai 95,4°C (Kurang Baik) dan pada PHB-TR sebesar 111,13°C sedangkan Gardu CK 57 yang memiliki tingkat suhu terendah pada titik material *Bushing* transformator primer 38,23°C(Baik) *Bushing* transformator sekundersebesar40,92°C (Cukup) dan pada Papan Hubung Bagi Tegangan Rendah (PHB-TR) sebesar 66,83°C (Kurang).

Sehingga Kesimpulan dari penelitian ini menunjukan bahwa rata-rata suhu di beberapa titik material gardu distribusi CK 57 masih dalam katagori Baik. Namun rata-rata suhu di beberapa titik material pada gardu distribusi CK 77 memiliki tingkat suhu Kurang Baik dengan presentase 97% pada material *Bushing* sekunder dengan rata-rata suhu material 95,4°C.

Kata Kunci : Analisa, Pemetaan suhu pada *Bushing* transformator Primer, Sekunder dan PHB-TR, Sistem Distribusi Tenaga Listrik PT. PLN (Persero) Area Marunda Penyulang Tiup.

ABSTRACT

EKO PRASETYO, ANALYSIS AND MAPPING OF MATERIAL ON TEMPERATURE DISTRIBUTION SUBSTATION PT. PLN (Persero) MARUNDA AREA ON INFLATABLE feeder. Supervisor Massus Subekti, S.Pd. and Drs. Irzan Zakir, M.Pd.

This study aims to reduce electrical interference that occurs due to material damage as a result of substation due to high temperatures and to obtain material temperature mapping data on the electricity distribution system in the PT. PLN (Persero) Marunda area in March - April 2014.

The study was conducted by field observation method begins with the collection of data and theories related to the research conducted subsequent to 9 temperature measurements of material contained on the distribution substation feeders Blow. Measurements were taken at some point the material that is on bushing distribution substation transformer primary (U, V, W), secondary transformer bushing (R, S, T and N) and PHB-TR (R, S and T) and temperature mapping is done by comparing the temperature of the material with a standard temperature field for the temperature to get the percentage of material that will be input to the calculation method of rating scale.

After the temperature measurement of materials at distribution substations in PT. PLN (Persero) in the feeder Blow Marunda area, which has a distribution substation high temperature materials that cause frequent occurrence of electrical interference. CK 77 substations which have an average rate highest temperature at some point the primary transformer Bushing material 83,36°C (Not Good), Bushing secondary transformer reaches 95,4 ° C (Not Good) and the PHB-TR for 111,13°C while Substation CK 57 which has a lowest temperature of the material at the point of primary transformer bushings 38,23°C (good) secondary transformer bushings for 40,92°C (Self) and the Connecting for Low Voltage Board (PHB-TR) of 66,83°C (Less).

So the conclusion from this study showed that the average temperature of the material at some point CK 57 distribution substations still in the good category. However, the average temperature of the material at some point in the distribution substation CK 77 has a temperature level Less Neither the percentage of 97% in the secondary Bushing material with an average temperature 95,4oC material.

Keywords: Analysis, Mapping temperature on transformer Bushing Primary, Secondary and PHB-TR, Electric Power Distribution System PT. PLN (Persero) Blow feeder Marunda area.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Karunia-Nya yang telah diberikan kepada penyusun, ucapan Syukur Alhamdulillah merupakan satu kata yang sangat pantas penyusun ucapkan kepada Allah SWT yang karena atas bimbinganNyalah sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “*AnalisaPemetaan Suhu Material Gardu Distribusi PT. PLN (Persero) Area Marunda Penyulang Tiup*”. yangmerupakan persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Pendidikan Teknik Elektro pada Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Jakarta.

Dalam merencanakan, menyusun dan menyelesaikan skripsi ini, banyak mendapatkan bimbingan, saran-saran dan bantuan dari berbagai pihak.sehubungan dengan hal tersebutpada kesempatan ini penyusunsampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Drs. Wisnu Djatmiko, M.T., selaku Ketua Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Jakarta.
2. Drs. Readysal Monantun, M. M., selaku Ketua Program Studi Pendidikan Teknik Elektro, Fakultas Tenik, Universitas Negeri Jakarta.
3. Massus Subekti, S.Pd., M.T. dan Drs. Irzan Zakir, M.Pd., selaku dosen pembimbing yang penuh kesabaran selalu membimbing dan memberi semangat kepada saya hingga selesaiya skripsi ini.
4. Kedua Orang Tua dan saudara-saudara sekeluarga serta teman-teman Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta jurusan Teknik Elektro non regulerangkatan 2009 yang senantiasa mendoakan, memberikan semangatdan motivasi.

Penyusun mengucapkan terima kasih kepada pihak – pihak terkait yang telah membantu penyusun dalam menghadapi tantangan dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang mendasar pada penyusunan skripsi ini,Akhir kata penyusun berharap agar hasilpenulisan dan penyusunan skripsi nanti dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak yang terkait.

Jakarta, 7 Agustus 2014
Penyusun

Eko prasetyo

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGATAR	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL.....	xi
 BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	4
1.3 Batasan Masalah	5
1.4 Perumusan Masalah	5
1.5 Tujuan Penelitian	6
1.6 Kegunaan Penelitian	6
 BAB II LANDASAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR	7
2.1 Kerangka Teori	7
2.1.1 Pengertian Pemetaan	7
2.1.2 Pengertian Analisa	8
2.1.3 Pengertian Gardu Distribusi	10
2.1.4 Macam-Macam Gardu Distribusi	12
1. Gardu Beton	12
2. Gardu Portal	15
3. Gardu Cantol	18
4. Gardu <i>Metal Clad</i> (Gardu Besi)	20
2.1.5 Komponen Utama Konstruksi Gardu Distribusi	22
1. Transformator Satu Fase	22
2. Transformator Distribusi Fase 3	23
3. Konstruksi Transformator	25

a. Bushing	26
b. Sistem Pendingin/Sirip-Sirip Pendingin	28
c. Peralatan Proteksi	28
d. Indikator	28
e. Tap <i>Changer</i>	29
f. Plat Nama	29
g. Spesifikasi Teknis Transformator	29
4. PHB Sisi Tegangan Menengah (PHB-TM)	30
1. Pemisah- <i>Disconecting Switch</i> (DS)	30
2. Pemutus Beban- <i>Load Break Switch</i> (LBS)	30
3. Pemutus Tenaga- <i>Circuit Breaker</i> (CB)	31
4. LBS-TP (<i>Transformer Protection</i>)	31
5. PHB Sisi Tegangan Rendah (PHB-TR)	32
a. <i>No Fused Breaker</i> (NFB)	33
b. Pengaman Lebur (sekring)	34
1. Pelebur Tabung Semi Terbuka	35
2. Pelebur Tabung Tertutup (Tipe NH/NT) ...	35
2.1.6 Alat Ukur	37
1. <i>Thermal Imaging</i> Tipe FLIR i3	37
2. <i>Thermometer Laser Infrared</i>	37
3. FLIR Tools	38
2.1.7 Kerangka Berpikir	38
BAB III METODE PENELITIAN	40
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian	40
3.2 Alat Penelitian	40
3.3 Metodologi Penelitian	40
3.4 Definisi Operasional	40
3.5 Rancangan Penelitian	43
3.6 Flowchart Penelitian	45
3.7 Instrumen Penelitian	47
3.8 Persiapan Penelitian	49

3.8 Pelaksanaan Penelitian	49
3.9 Teknik Analisis Data	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
4.1 Hasil Penelitian	51
4.1.1 Pemetaan Gardu Distribusi Di PT PLN (Persero) Area Marunda	51
4.1.2 Deskripsi Data	53
4.2 Pembahasan	62
4.2.1 Proses Perhitungan Data	62
1. Proses Perhitungan Data Pada <i>Bushing</i> Transformator Primer	63
2. Proses Perhitungan Data Pada <i>Bushing</i> Transformator Sekunder	66
3. Proses Perhitungan Data Pada Papan Hubung Bagi Tegangan Rendah (PHB-TR)	68
4.2.2 Proses Pemetaan Data Pada Presentase Kinerja Gardu Distribusi PT PLN (Persero) Area Marunda	71
1. Proses Perhitungan Presentase Kinerja Pada <i>Bushing</i> Transformator Primer	72
2. Proses Perhitungan Presentase Kinerja Pada <i>Bushing</i> Transformator Sekunder	72
3. Proses Perhitungan Presentase Kinerja Pada Papan Hubung Bagi Tegangan Rendah (PHB-TR)	73
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	76
5.1 Kesimpulan	76
5.2 Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

	Halaman	
Gambar 2.1	Gardu Beton	12
Gambar 2.2	Diagram Garis Tunggal Gardu Beton	14
Gambar 2.3	Konstruksi Batu Beton	14
Gambar 2.4	Gardu Tiang Tipe Portal dan Diagram 1 Garis	15
Gambar 2.5	Konstruksi Gardu Portal	17
Gambar 2.6	Gardu Cantol	18
Gambar 2.7	Konstruksi Gardu Cantol	19
Gambar 2.8	Gardu Besi	21
Gambar 2.9	Percobaan Induksi	22
Gambar 2.10	Transformator Distribusi Fasa 3	23
Gambar 2.11	Bagian-Bagian Transformator	25
Gambar 2.12	<i>Bushing</i> Transfromator	26
Gambar 2.13	Indikator Temperatur	28
Gambar 2.14	Tap <i>Changer</i>	29
Gambar 2.15	Kubikel TM	30
Gambar 2.16	Kubikel <i>Ring Main Unit</i> (RMU)	31
Gambar 2.17	Papan Hubung Bagi Tegangan Rendah (PHB-TR)	32
Gambar 2.18	Sekering	34
Gambar 2.19	Pelebur Tabung Semi Terbuka	35
Gambar 2.20	Pelebur Tabung Tertutup	35
Gambar 2.21	<i>Thermal Imaging</i> Tipe FLIR i3	37
Gambar 2.22	<i>Thermometer Laser Infrared</i>	37
Gambar 2.23	<i>FLIR Tools</i>	38
Gambar 3.1	Flowchart Penelitian	45
Gambar 4.1	Penyulang Tiup Area Marunda	52
Gambar 4.2	Grafik Perbandingan Hasil Foto Thermacam dan Laser Infrared (Pada <i>bushing</i> transformator primer pada titik U)	55

Gambar 4.3	Grafik Perbandingan Hasil Foto Thermacam dan Laser Infrared (Pada <i>bushing</i> transformator primer pada titik V)	56
Gambar 4.4	Grafik Perbandingan Hasil Foto Thermacam dan Laser Infrared (Pada <i>bushing</i> transformator primer pada titik W)	56
Gambar 4.5	Grafik Perbandingan Hasil Foto Thermacam dan Laser Infrared (Pada <i>bushing</i> transformator sekunder pada titik R)...	58
Gambar 4.6	Grafik Perbandingan Hasil Foto Thermacam dan Laser Infrared (Pada <i>bushing</i> transformator sekunder pada titik S) ..	58
Gambar 4.7	Grafik Perbandingan Hasil Foto Thermacam dan Laser Infrared (Pada <i>bushing</i> transformator sekunder pada titik T) ..	59
Gambar 4.8	Grafik Perbandingan Hasil Foto Thermacam dan Laser Infrared (Pada <i>bushing</i> transformator sekunder pada titik N) ..	59
Gambar 4.9	Grafik Perbandingan Hasil Foto Thermacam dan Laser Infrared (Pada PHB-TR pada titik R).....	61
Gambar 4.10	Grafik Perbandingan Hasil Foto Thermacam dan Laser Infrared (Pada PHB-TR pada titik S)	61
Gambar 4.11	Grafik Perbandingan Hasil Foto Thermacam dan Laser Infrared (Pada PHB-TR pada titik T)	62
Gambar 4.12	Grafik Presentase Pemetaan Suhu Pada <i>Bushing</i> Transformator Primer	65
Gambar 4.13	Grafik Presentase Pemetaan Suhu Pada <i>Bushing</i> Transformator Sekunder	67
Gambar 4.14	Grafik Presentase Pemetaan Suhu Pada PHB-TR.....	70
Gambar 4.15	Grafik Presentase Kinerja Suhu Pada Gardu Distribusi PT PLN (Persero) Area Marunda	74

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1	Thermacam Di Beberapa Titik Gardu Distribusi (<i>Bushing Thransformator Primer</i>)
	47
Tabel 3.2	Thermacam Di Beberapa Titik Gardu Distribusi (<i>Bushing Thransformator Sekunder</i>)
	48
Tabel 3.3	Thermacam Di Beberapa Titik Gardu Distribusi (PHB-TR)
	48
Tabel 3.4	Presentase Kinerja
	48
Tabel 4.1	Pengukuran Thermacam <i>Bushing Thransformator Primer</i>
	54
Tabel 4.2	Pengukuran Laser Infrared <i>Bushing Thransformator Primer</i>
	55
Tabel 4.3	Pengukuran Thermacam <i>Bushing Thransformator Sekunder</i>
	57
Tabel 4.4	Pengukuran Laser Infrared <i>Bushing Thransformator Sekunder</i>
	57
Tabel 4.5	Pengukuran Thermacam PHB-TR
	60
Tabel 4.6	Pengukuran Laser Infrared PHB-TR
	60
Tabel 4.7	Presentase Pemetaan Suhu Thermacam Material Gardu Distribusi (<i>Bushing Thransformator Primer</i>)
	65
Tabel 4.8	Presentase Pemetaan Suhu Thermacam Material Gardu Distribusi (<i>Bushing Thransformator Sekunder</i>)
	67
Tabel 4.9	Presentase Pemetaan Suhu Thermacam Material Gardu Distribusi (PHB-TR)
	69
Tabel 4.10	Presentase Kinerja Gardu Distribusi di PT PLN (Persero) Area Marunda
	74