

SKRIPSI

**ANALISIS FAKTOR PENYEBAB KERETAKAN PONDASI MASJID DI
PROYEK WADUK LEBAK BULUS JAKARTA SELATAN**



DHIMAS ADJI BRIANTAMA

5415161451

PROGRAM STUDI

PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

2023

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Analisis Faktor Penyebab Keretakan Pondasi
Masjid Di Proyek Waduk Lebak Bulus Jakarta
Selatan

Penyusun : Dhimas Adji Briantama

NIM : 5415161451

Tanggal Ujian : 23 Agustus 2023

Disetujui oleh:

Pembimbing I,



Anisah, MT
NIP. 197508212006042001

Pembimbing II,



Dra. Rosmawita Saleh, M.Pd
NIP. 196001031985032001

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan



Anisah, MT
NIP. 197508212006042001

LEMBAR PENGESAHAN

Analisis Faktor Penyebab Keretakan Pondasi Masjid Di Proyek Waduk Lebak Bulus Jakarta Selatan

Dhimas Adji Briantama

NIM. 5415161451

NAMA DOSEN

TANDA TANGAN

TANGGAL

Anisah, MT

(Dosen Pembimbing I)

30/8 - 2023

Dra. Rosmawita Saleh, M.Pd

(Dosen Pembimbing II)

30/8 - 2023

PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

NAMA DOSEN

TANDA TANGAN

TANGGAL

R. Eka Murtinugraha, M.Pd

(Ketua Penguji)

30/8 - 2023

Dra. Daryati, M.T

(Dosen Penguji I)

30/8 - 2023

Drs. Arris Maulana, M.T

(Dosen Penguji II)

29/8 - 2023

Tanggal Lulus : 23 Agustus 2023

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan karya asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana, baik di Universitas Negeri Jakarta maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Skripsi ini belum dipublikasikan, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
3. Persyaratan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ke tidak benaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Negeri Jakarta

Jakarta, 28 Agustus 2023

Yang membuat



Dhimas Adji Briantama

NIM. 5415161451



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
UPT PERPUSTAKAAN

Jalan Rawamangun Muka Jakarta 13220
Telepon/Faksimili: 021-4894221
Laman: lib.unj.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Negeri Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Dhimas Adji Briantama
NIM : 5415161951
Fakultas/Prodi : Teknik / Pendidikan Teknik Bangunan
Alamat email : adjibriantama11@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta, Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif atas karya ilmiah:

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Analisis Faktor Penyebab Keretakan Pondasi Masjid Di Proyek
Waduk Lebak Bulus Jakarta Selatan.

Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini UPT Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta berhak menyimpan, mengalihmediakan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 5 September 2023

Penulis

(Dhimas Adji Briantama)
nama dan tanda tangan

KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Faktor Penyebab Keretakan Pada Pondasi Masjid Di Proyek Waduk Lebak Bulus Jakarta Selatan” ini dengan baik dan lancar. Shalawat dan salam pun tak lupa senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Penulis menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pendidikan Teknik Bangunan di Fakultas Teknik Universitas negeri Jakarta (UNJ).

Penulis menyadari bahwa kelancaran dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan dorongan yang diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Ibu Anisah, MT selaku Kepala Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah memberikan semangat, arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan proposal skripsi ini.
2. Ibu Dra. Rosmalina Saleh, M.Pd selaku Dosen Pembimbing II atas segala waktu, saran, dan bimbingan yang diberikan agar penulisan proposal skripsi ini terus berkembang.
3. Bapak Drs. Arris Maulana, MT selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan dukungan dan saran dalam penyelesaian studi.
4. Ibunda Sulastri dan Ayahanda Wiyoto, serta anggota keluarga lainnya yang tak henti-hentinya berusaha dan memberikan dukungan serta doa untuk menyelesaikan masa studi.
5. Teman-teman Prodi Pendidikan Teknik Bangunan Angkatan 2016 yang senantiasa memberikan semangat kepada penulis.
6. Semua pihak yang selalu memberikan energi positif bagi penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

ABSTRAK

Dhimas Adji Briantama. “ANALISIS FAKTOR PENYEBAB KERETAKAN PONDASI MASJID DI PROYEK WADUK LEBAK BULUS JAKARTA SELATAN”

Skripsi. Jakarta. Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Jakarta. 2023. Pada proyek gedung bertingkat, kerusakan seperti keretakan pada struktur bangunan seringkali terjadi salah satunya pada struktur pondasi. Tentunya terjadinya keretakan tersebut disebabkan oleh banyak faktor misalnya kondisi tanah, tinggi jatuh pengecoran, kesalahan pelepasan bekisting, kesalahan pemasangan, vibrator, curing, dilatasi pengecoran, kegagalan design, dan beban tambahan. Dalam konteks ini, desain campuran beton dan pelaksanaan pekerjaan beton yang sesuai standar berperan penting akan kualitas struktur bangunan yang dikerjakan.

Metode yang digunakan adalah observasi di lapangan. Observasi yang dilakukan meliputi wawancara terhadap pihak yang bertanggung jawab pada proyek tersebut dan pengamatan data-data yang relevan tentang pekerjaan bangunan tersebut terutama struktur pondasi.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab keretakan pondasi masjid yang paling dominan adalah pelaksanaan pekerjaan beton yang tidak sesuai standar yang berakibat pada turunnya kualitas beton sampai terjadi keretakan pada struktur beton yaitu pondasi.

kata kunci : *beton, keretakan, pondasi*

ABSTRACT

Dhimas Adji Briantama. “**ANALYSIS OF THE FACTORS CAUSING THE RIVING OF MOSQUE FOUNDATIONS IN THE LEBAK BULUS RESERVOIR PROJECT, JAKARTA SELATAN**”

Thesis. Jakarta. Building Engineering Education Study Program, Faculty of Engineering, Jakarta State University. 2023. In multi-storey building projects, damage such as cracks in the building structure often occurs, one of which is the foundation structure. Of course the occurrence of these cracks is caused by many factors such as soil conditions, casting fall height, formwork removal errors, ironing errors, vibrators, curing, casting dilation, design failures, and additional loads. In this context, the design of concrete mixtures and the implementation of concrete work according to standards play an important role in the quality of the building structures being worked on.

The method used is field observation. Observations made included interviewing the party responsible for the project and observing relevant data about the building work, especially the foundation structure.

Based on the results of the study, it was shown that the most dominant factor causing cracks in the foundation of the mosque was the implementation of concrete work that was not in accordance with standards which resulted in a decrease in the quality of the concrete until cracks occurred in the concrete structure, namely the foundation.

keywords : *concrete, cracks, foundation*


DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	3
1.3 Batasan Masalah	3
1.4 Rumusan Masalah	4
1.5 Tujuan Penelitian.....	4
1.6 Kegunaan Penelitian.....	4
1.6.1 Kegunaan Teoritis	4
1.6.2 Kegunaan Praktis.....	4
BAB II KERANGKA TEORITIK.....	5
2.1 Kerangka Teoritis	5
2.2 Beton	5
2.3 Pondasi.....	8
2.4 Bahan Penyusun Beton.....	8
2.4.1 Semen	8
2.4.2 Agregat	9
2.4.3 Air.....	11
2.5 Uji Slump	11
2.6 Kuat Tekan Beton.....	11
2.7 Retak Pada Beton.....	13

2.8 Penyebab Keretakan Beton	14
BAB III METODE PENELITIAN.....	15
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian.....	15
3.2 Metode Penelitian	15
3.2.1 Alat dan Bahan	16
3.3 Prosedur Analisis Data.....	16
3.4 Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data.....	18
3.5 Alur Penelitian	19
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	20
BAB IV	20
4.1 Deskripsi Data	20
4.2 Data Perencanaan Masjid	20
4.2.1 Sistem Struktur yang digunakan.....	21
4.2.2 Dasar Teori Perancangan.....	22
4.2.3 Data Struktur	25
4.2.4 Data Pembebatan	26
4.3 Data Tanah	26
4.4 Data Pondasi.....	28
4.5 Pembahasan dan Hasil Analisis.....	30
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	32
5.1 Kesimpulan.....	32
5.2 Saran	32
DAFTAR PUSTAKA	33
LAMPIRAN.....	34
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	38

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul Tabel	Halaman
2.1	Tabel Klasifikasi Agregat Halus	10
2.2	Klasifikasi Retak pada beton	13
4.1	Jenis Pemanfaatan Bangunan	22
4.2	Faktor keutamaan Gempa	23
4.3	faktor koefisien situs	24



DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul Gambar	Halaman
2.1	Sampel Uji beton silinder	13
2.2	Denah Lokasi Penelitian	15
4.1	Tampak Depan Bangunan	20
4.2	Parameter percepatan tanah untuk spektrum respons 0,2-detik	23
4.3	Paremeter percepatan tanah untuk spektrum 1-detik	24
4.4	Detail Pondasi	28
4.5	Momen arah x akibat reaksi tiang strauss	30



DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul Lampiran	Halaman
	Lampiran 1 Hasil Uji Sondir	34
	Lampiran 2 Denah Pondasi	35
	Lampiran 3 Hasil Uji Core Drill	36
	Lampiran 4 Lembar Wawancara Penelitian	37

